

HCLJ510-000512	Accident				
Dato:	20-04-2008	Tidspunkt:	Kl. 13:10:00 UTC		
Skader på luftfartøj:	Substantial	Sted:	TV2ØST Vordingborg		
Luftfartøjet.					
Registrering:	OY-HPP	Fase:	Manoeuvring		
Luftfartøjstype:	ROBINSON - R44	Formål:	General Aviation - Other - Ferry/positioning		
Flyveregler:	VFR				
Personskade.	Fatal	Serious	Minor	None	Unknown
Flyvebesætning:				1	
Passagerer:				1	

Flyvningens historie.

Fartøjschefen landede helikopteren på en græsplæne, hvorpå der var lagt to fliserækker som indikation for landingsstedet. Da helikopteren efter landingen stod skævt på fliserne, valgte fartøjschefen at løfte op i luften igen, med henblik på at lande lige på fliserækkerne. Han løftede helikopteren op i hower. Under manøvreringen i luften, ramte helikopterens hovedrotor en flagstang i ca. fem meters højde, og blev herefter autoroteret ned på jorden. Helikopteren ramte jorden med en kraft, der foranledigede understellet til at bryde sammen. Der indtraf ingen yderligere hændelser. Ingen af de to ombordværende kom til skade. Helikopterens hovedrotorblade samt understellet blev beskadiget. Havarikommissionens vurderinger. Havarikommissionen er af den opfattelse, at årsagen til havariet skyldes uopmærksomhed fra fartøjschefens side, men mener samtidigt, at det ikke er forsvarligt at etablere en helikopterlandingsplads kun 10 - 12 m fra en gruppe flagstænger.