

**ACCIDENT**

*survenu à l'avion immatriculé F-BXTJ*

<b>Evénement :</b>	atterrissage hors piste.
<b>Cause identifiée :</b>	prise en compte insuffisante des conditions d'atterrissage.

- Conséquences et dommages :** aéronef fortement endommagé.  
**Aéronef :** avion SOCATA MS 880 B "Rallye".  
**Date et heure :** jeudi 13 août 1998 à 20 h 50.  
**Exploitant :** club.  
**Lieu :** AD Beauvoir (85) (privé), piste non revêtue, largeur 30 m, distance disponible à l'atterrissage 800 m.  
**Nature du vol :** local.  
**Personnes à bord :** pilote + 1.  
**Titres et expérience :** pilote 55 ans, TT de mai 1998, 90 heures de vol dont 5 sur type et dans les trois mois précédents.  
**Conditions météorologiques :** vent 300° à 310° / 06 à 08 kt, CAVOK, position du soleil à 20 h 50 : azimut 286°, site 4°.

**Circonstances**

Le pilote se présente en finale pour un atterrissage en piste 28. En raison d'un soleil rasant, il a des difficultés à localiser le seuil et décide d'une remise de gaz afin de prendre des repères. A l'issue de la deuxième présentation, il pose l'appareil 100 mètres après le seuil 28, mais à 35 mètres à l'extérieur de la bordure gauche de la piste. Après environ 160 mètres de course et le passage d'un étier, l'appareil s'immobilise dans un autre étier parallèle à la piste et situé à 13 mètres de celle-ci.