

REDEGØRELSE

HCLJ510-000384	Hændelse		
Luftfartøj:	Cessna 172S	Registrering:	OY-CSB
Motor(er):	Lycoming IO-360-L2A	Flyvning:	Skoleflyvning, VFR
Besætning:	2 – ingen tilskadekomne	Passagerer:	Ingen
Sted:	Holbæk Flyveplads (EKHK)	Dato og tidspunkt:	05.06.2007 kl. 1100 UTC

I forbindelse med skoleflyvning på Holbæk Flyveplads landede eleven halvvejs nede af banen. Græsbelægningen var våd, og det var ikke muligt at standse luftfartøjet inden for banebegrænsningen. For at bringe luftfartøjet til standsning blev der udført et ground loop, hvilket resulterede i, at højre vinge og højre understel ramte en banemarkering. Der opstod skader på luftfartøjets vinge og understel samt på banemarkeringen.

Hændelsen indtraf i dagslys og under visuelle meteorologiske vejrforhold (VMC).

Havarikommissionens vurderinger

Det er Havarikommissionens vurdering, at landingen skulle have været afbrudt af instruktøren før luftfartøjet kom i kontakt med landingsbanen.