

HCLJ510-000529	Incident		
Dato:	30-05-2008	Tidspunkt:	Kl. 07:16:00 UTC
Skader på luftfartøj:	Minor	Sted:	EKRK RWY 21

Luftfartøjet.

Registrering:	SE-LYR	Fase:	Landing
Luftfartøjstype:	DIAMOND - DA 40 DIAMOND STAR	Formål:	General Aviation - Flight Training/Instructional - Solo
Flyveregler:	VFR		

Personskade.	Fatal	Serious	Minor	None	Unknown
Flyvebesætning:				1	
Passagerer:					

Flyvningens historie.

Under landing, hvor der blev øvet sidevindslandinger, kom luftfartøjet ud over banens sidebegrænsning, hvorunder luftfartøjet ramte et banekantslys. Luftfartøjet blev efterfølgende bugseret ind på banen og taxiede for egen motorkraft til hanagarområdet.