

HCLJ510-2011-68	Incident		
Dato:	06-11-2011	Tidspunkt:	Kl. 13:57:00 UTC
Skader på luftfartøj:		Sted:	Copenhagen FIR

Luftfartøjet.

Registrering:	PH-KZI	Fase:	En route
Luftfartøjstype:	FOKKER - 70	Formål:	
Flyveregler:	IFR		

Personskade. Fatal Serious Minor None Unknown

Flyvebesætning:

Passagerer:

Flyvningens forløb

Flyvningen hvorunder hændelsen indtraf, var en passagerflyvning fra Amsterdam, Holland (EHAM) til Trondheim, Norge (ENVA).

Luftfartøjet befandt sig over Nordsøen ud for Jyllands vestkyst i FL350 da der opstod problemer med kabinetrykket. Besætningen informerede flyvelederen om problemet (pan call), og fik tilladelse til at gå ned til FL100. Da luftfartøjet befandt sig i FL100, ville besætningen returnere til EHAM hvilket de fik tilladelse til.

Radar data viste at luftfartøjet begyndte sin nedgang kl. 13:57:06 UTC da det passerede FL349, og at luftfartøjet var i sin nye flyvehøjde FL100 kl. 14:02:58. Den gennemsnitlige vertikale hastighed var ca. 4244 fod i minuttet.

Havarikommissionen har efterfølgende ikke modtaget yderligere informationer om årsagen til problemet med kabinetrykket.