



Summarischer Bericht

Bezüglich des vorliegenden Unfalls oder schweren Vorfalls wurde eine summarische Untersuchung gemäss Art. 45 und Art. 46 der Verordnung über die Sicherheitsuntersuchung von Zwischenfällen im Verkehrswesen (VSZV) durchgeführt. Dieser Bericht wurde mit dem Ziel erstellt, dass aus dem vorliegenden Zwischenfall etwas gelernt werden kann.

Luftfahrzeug	Cessna 172		HB-CKU	
Halter	Flugschule Eichenberger AG, Flugplatz, 5632 Buttwil			
Eigentümer	Flugschule Eichenberger AG, Flugplatz, 5632 Buttwil			
Pilot	Schweizer Bürger, Jahrgang 1983			
Ausweis	Privatpilotenlizenz für Flugzeuge – PPL(A))			
Flugstunden	insgesamt	85 h	während der letzten 90 Tage	10 h
	mit dem Unfallmuster	11 h	während der letzten 90 Tage	4 h
Ort	Flugplatz Wangen-Lachen (LSPV)			
Koordinaten	---	Höhe	---	
Datum und Zeit	21. August 2015, 17:15 Uhr (LT = UTC + 2 h) Alle Angaben in diesem Bericht in Lokalzeit			
Betriebsart	Privat			
Flugregeln	VFR			
Flugphase	Landung			
Unfallart	Überrollen der Piste			
Abflugort	Buttwil (LSZU)			
Bestimmungsort	Wangen-Lachen (LSPV)			
Personenschaden	Besatzung	Passagiere	Drittpersonen	
Leicht verletzt	0	0	0	
Nicht verletzt	1	1	0	
Schaden am Luftfahrzeug	Leicht beschädigt	Propeller, Spinner und linker Flügel		
Drittschaden	Keiner			

Hergang

Der Anflug auf die Piste 26 erfolgte mit überhöhter Geschwindigkeit. Das Flugzeug setzte erstmals im Bereich der Pistenmitte auf, gefolgt von einem zweiten Aufsetzen rund 50 m später. Am Ende der Piste driftete das Flugzeug nach rechts auf die Wiese und kippte, beinahe im Stillstand, in den See.

Payerne, 17. Dezember 2015

Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle