



RAPPORT DE PREMIÈRE INFORMATION

Le rapport de première information décrit sous une forme brève et provisoire ce qui s'est passé. Il ne saurait donc être complet ou analyser les circonstances de l'accident. Le Service suisse d'enquête de sécurité annonce l'ouverture d'une enquête.

Lieu, date et heure: Aéroport de Sion (LSGS), 15 novembre 2017, 18h15 LT

Aéronef

Immatriculation: HB-CQZ
Type: Cessna Aircraft Company, C182S
Exploitant: Privé
Propriétaire: Privé

Pilote: Citoyen suisse, année de naissance 1944

Passagers: Aucun

Vol:

Règles de vol: Règles de vol à vue (*Visual Flight Rules – VFR*)
Type d'exploitation: Privé
Lieu de départ: Aéroport de Sion (LSGS)
Destination: Aéroport de Sion (LSGS)

Dommages:

Equipage: Aucun
Passagers: Aucun
Tierces personnes: Aucun
Aéronef: Fortement endommagé
Dégâts au sol: Panneau de signalisation

Brève description: Pendant la circulation au sol après l'atterrissage, l'avion entre en collision avec un panneau de signalisation.