



Havarikommissionen

Accident Investigation Board Denmark

REDEGØRELSE

HCLJ530-2011-2		Accident			
Dato:	25-08-2011		Tidspunkt:	Kl. 15:20:00 UTC	
Skader på luftfartøj:	Substantial		Sted:	EKKL	
Luftfartøjet					
Registrering:	OY-KXD		Fase:	Landing	
Luftfartøjstype:	HOFFMANN FLUGZEUGBAU- FRIESACH GMBH - H-36 DIMONA		Formål:	General Aviation - Pleasure - Local	
Flyveregler:	VFR				
Personskade	Fatal	Serious	Minor	None	Unknown
Flyvebesætning:	1				
Passagerer:					

Flyvningens forløb

Havariet indtraf i forbindelse med landing på bane 27 (græs) i Kalundborg (EKKL).

Det var pilotens oplevelse at ikke optimal brug af luftbremsen under landing medførte en hård sætning. Som følge af den hårde sætning opstod der skader på vinger, flykrop og propel. Endvidere blev understellet revet af.

Havariet indtraf i dagslys og under visuelle vejrforhold (VMC).

