



PROCESSO DE INVESTIGAÇÃO DE ACIDENTE COM AERONAVE

**Nota:** Esta informação tem carácter provisório e contém APENAS um resumo dos acontecimentos, estando sujeita a modificações ou correcções que surjam durante o processo de investigação. O relatório final, após homologação, será publicado na página electrónica do GPIAA, no separador “Relatórios”.

A investigação técnica não tem por objectivo o apuramento de culpas ou a determinação de responsabilidades mas, e apenas, a recolha de ensinamentos susceptíveis de evitarem futuros acidentes.

PROCESSO Nº 13/ACCID/2010			
Data/Hora (UTC): 10-08-2010 @ 12:23		Local: Portimão	
Aeronave	Tipo: Socata MS-893-A	Matrícula: F-BONA	Nº de série: 10706
Operador	SkyZone		
Origem/Destino	Portimão		
Pessoas a bordo	1		
Lesões	Tripulação	Passageiros	Outros
Fatais	0	0	0
Graves	0	0	0
Ligeiras / Nenhumas	1	0	
Danos na aeronave: Nil			

**BREVE DESCRIÇÃO:**

Paragem do motor na final. Aterragem antes da pista 29 do aeródromo de Portimão.