



## RAPPORTO PRELIMINARE

Il rapporto preliminare contiene un riassunto provvisorio della dinamica dell'incidente, senza pretese di completezza né esame del decorso dello stesso. Il Servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza annuncia l'apertura di una inchiesta.

Luogo, data, ora: 1 km a nord-est del passo della Novena / Comune di Bedretto (TI),  
11. settembre 2018, 16.36 LT

### Aeromobile

Immatricolazione: HB-2321

Tipo: INTREPRINDEREA DE CONSTRUCTII AERONAUTICE-BRASOV (IAR),  
IS-28M2/GR

Detentore: Privato

Proprietario: Privato

Pilota: Cittadino svizzero, classe 1967

### Volo:

Regole di volo: Regole del volo a vista (Visual Flight Rules – VFR)

Categoria di volo: Privato

Luogo di decollo: Ambri Aerodromo (LSPM)

Destinazione: Courtelary Aerodromo (LSZJ)

### Danni:

Equipaggio: Ferito mortalmente

Passeggeri: Nessuno

Terzi: Nessuno

Aeromobile: Distrutto

Suolo: Leggere tracce

Breve descrizione: L'aereo è precipitato appena prima dell'attraversamento del passo della Novena.

Berna, 18. settembre 2018