



## Vorbericht

Der Vorbericht enthält eine kurze und provisorische Orientierung über den Hergang des Flugunfalls ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne Schlussfolgerungen. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle eröffnet eine Untersuchung.

**Ort, Datum und Zeit:** Auenfeld, Gemeinde Pfäffikon/ZH,  
19. Juli 2017, 18:33 LT

### Luftfahrzeug

**Immatrikulation:** HB-SUV  
**Muster:** Jodel D 11-2  
**Halter:** Stoffel Aviation GmbH, Erlenstrasse 23, 8335 Hittnau  
**Eigentümer:** Stoffel Aviation GmbH, Erlenstrasse 23, 8335 Hittnau

**Fluglehrer:** Schweizer Bürger, Jahrgang 1983

**Flugschüler:** Deutscher Staatsangehöriger, Jahrgang 1977

**Passagiere:** ---

### Flug:

**Flugregeln:** Sichtflugregeln (*visual flight rules* – VFR)  
**Betriebsart:** Schulung  
**Startort:** Speck-Fehraltorf (LSZK)  
**Ziel:** Speck-Fehraltorf (LSZK)

### Schäden:

**Besatzung:** 2 schwer verletzt  
**Passagiere:** ---  
**Drittpersonen:** ---  
**Luftfahrzeug:** Zerstört  
**Drittschaden:** Leicht verschmutztes Erdreich, kleiner Agrarlandschaden

**Kurzbeschreibung:** Das Flugzeug stürzte nach einem Durchstartverfahren ab.