

<b>HCLJ510-000852</b>	<b>Incident</b>		
Dato:	06-06-2011	Tidspunkt:	Kl. 08:42:00 UTC
Skader på luftfartøj:	Minor	Sted:	EKVD

#### Luftfartøjet

Registrering:	D-FUNK	Fase:	Taxi
Luftfartøjstype:	CESSNA - 208 CARAVAN	Formål:	General Aviation - Pleasure - Cross-country
	I		
Flyveregler:	VFR		

<b>Personskade</b>	Fatal	Serious	Minor	None	Unknown
Flyvebesætning:				1	
Passagerer:					

#### Flyvningens forløb

Hændelsen indtraf efter landing i forbindelse med kørsel på jorden.

Under kørsel til parkering skulle flyvemaskinen passere tankanlægget. Se bilag 1.

Piloten valgte at følge den gule ledelinje, der ledte nord om tankanlægget.

Afstanden fra tankanlæggets kantsten til den gule ledelinje var ca. 7 meter.

Flyvemaskinens venstre vinge ramte en lysstander ved tankanlægget. Se bilag 2.


Flyvemaskinens vingefang var 15,88 meter.

#### Havarikommissionens vurdering

Det er Havarikommissionens opfattelse, at pilotens fokus var rettet mod den gule ledelinje, hvilket reducerede pilotens opmærksomhed over for afstand til forhindringer.

# Bilag 1

Uddrag fra VFR Flight Guide Denmark



**Bilag 2**

