



MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES
GABINETE DE PREVENÇÃO E INVESTIGAÇÃO DE ACIDENTES COM AERONAVES
(G.P.I.A.A.)

RELATÓRIO DO INCIDENTE
COM UMA AERONAVE DA AIR JETSUL, MARCA
CESSNA, MODELO **C550** “**CITATION**” S II, REGISTO

CS-DDV

OCORRIDO NO AERÓDROMO MUNICIPAL DE CASCAIS
EM 21 DE JULHO DE 2005

ANEXO

“1”

FOTOGRAFIAS

RELATÓRIO FINAL N° 24/INCID/2005



Foto Nº 1 – Aspecto geral da aeronave



Foto Nº 2 – Pormenor da roda direita



Foto Nº 3 – Pneu da roda direita



Foto Nº 4 – Pneu da roda direita



Foto Nº 5 – Pneu da roda direita



Foto Nº 6 – Pneu da roda esquerda




Foto Nº 7 – Marca do pneu direito na pista



Foto Nº 8 – Trajecto inicial (pós-rebentamento)



Foto Nº 9 – Trajecto subsequente