



MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES
GABINETE DE PREVENÇÃO E INVESTIGAÇÃO DE ACIDENTES COM AERONAVES
(G.P.I.A.A.)

RELATÓRIO DO ACIDENTE
COM UMA AERONAVE DO ESCOLA DE AVIAÇÃO
AEROCONDOR, MARCA **CESSNA**,
MODELO **F152T**, MATRÍCULA

CS-DDY

OCORRIDO NO AERÓDROMO MUNICIPAL DE CASCAIS
EM 02 DE JULHO DE 2005

ANEXO

“1”

FOTOGRAFIAS

RELATÓRIO FINAL N° 21/ACCID/2005



Foto 01 – Vista geral



Foto 02 – Taxiway “J” e cano de esgoto



Foto 03 – Extradorso



Foto 04 – Pormenor do vidro traseiro da cabina



Foto 05 – Asa esquerda (intradorso)



**Foto 06 – Ponta da asa esquerda
(extradorso)**



**Foto 07 – Ponta da asa direita
(intradorso)**



Foto 08 – Cabina, Motor e Trem de aterragem



Foto 09 – Carenagem do motor



Foto 10 – Trem principal direito



Foto 11 – Motor e Hélice



Foto 12 – Cabina e raiz da asa



Foto 13 – Interior da cabina



Foto 14 – Pormenor da trajectória



Foto 15 – Trajectória sobre a relva